

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  
"ТРАНСИНЖИНИРИНГ"

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕРИИ

**КСО-2хх**

НА НАПРЯЖЕНИЕ 6 и 10 кВ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с конструкцией, порядком монтажа и организации надлежащей эксплуатации камер сборных одностороннего обслуживания серии КСО-2хх (в дальнейшем камеры КСО-2хх).

РЭ может служить информационным материалом для ознакомления с изделием проектных, монтажных и эксплуатационных организаций.

РЭ рассчитано на обслуживающий персонал, прошедший подготовку по техническому использованию и обслуживанию электрических изделий высокого напряжения.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящем РЭ, не влияющие на параметры изделия, на условия его монтажа и эксплуатации.

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-2хх предназначены для приёма и распределения электроэнергии трёхфазного переменного тока, частотой 50 и 60 Гц, напряжением 6 и 10 кВ в сетях с изолированной или заземлённой через дугогасящий реактор нейтралью.

КСО применяются в составе распределительных устройств (РУ) напряжением 6 и 10 кВ при:

- новом строительстве;
- расширении;
- реконструкции;
- техническом перевооружении, следующих объектов:
  - распределительных и трансформаторных подстанций городских электрических сетей;
  - распределительных и трансформаторных подстанций объектов гражданского назначения и инфраструктуры;
  - распределительных подстанций промышленных предприятий;
  - тяговых подстанций городского электрического транспорта и метрополитена;
  - понизительных подстанций 35-110/6-10 кВ и 6-10/0,4 кВ распределительных сетей.

Климатические условия работы камер КСО соответствуют третьей категории размещения при умеренном климате по ГОСТ 15150, при этом


- высота над уровнем моря – не более 1000 м;
- верхнее и нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха +40 С и -40 С;
- окружающая среда не должна быть взрывоопасной и содержать токопроводящую пыль, агрессивные пары и газы в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию (атмосфера II по ГОСТ 15150).

Камеры КСО изготавливаются по техническому заданию (далее по тексту ТЗ) и опросному листу заказчика (Приложение 4) в соответствии с техническими условиями ТУ 34.14-001-61299444-2009.

В состав серии КСО-2хх входят различные типоразмеры камер, отличающиеся друг от друга конструкцией, назначением, размерами и применяемой аппаратурой.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
Копировал										
Формат А4										

## 2. СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ



Пример записи условного обозначения камеры КСО при их заказе и в другой документации:  
 камера КСО-202-КН-1ВВ-600-УЗ по ТУ 34.14-001-6129444-2009 – камера одностороннего обслуживания серии 2xx, 2 – типоразмера, схема главных цепей 1ВВ-600, камера на номинальный ток 630А, климатического исполнения УЗ, выполненная по ТУ 34.14-001-61299444-2009.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дцкл.	Подп. и дата		Лист
						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

### 3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Общий вид камер КСО-2хх показан в Приложении 1.

Камеры КСО выпускаются в четырёх конструктивных модификациях: шириной по фасаду 800 и 1000 мм и длиной 1000 и 1100 мм.

Конструктивно камеры разделяются на четыре зоны:

- высоковольтная зона А;
- кабельная зона В;
- низковольтная зона (релейный отсек) С;
- зона сборных шин D.

#### **В высоковольтной зоне А:**

размещаются высоковольтный вакуумный выключатель, трансформаторы тока, предохранители и трансформаторы напряжения в зависимости от схемы главных цепей.

#### **В кабельной зоне В:**

находятся кабельные присоединения, трансформатор собственных нужд, линейный разъединитель, нелинейные ограничители перенапряжений и трансформатор напряжения. Камеры КСО обеспечивают возможность присоединения до четырёх трёхфазных кабелей сечением до 240 мм, а также шести однофазных кабелей с пластмассовой изоляцией сечением до 500 мм.

#### **Низковольтная зона С:**

представляет собой панель с аппаратурой вспомогательных цепей установленную на внутренней стороне верхней двери.

#### **Сборные шины (зона D):**

закрываются с фасада защитным экраном, на крайних в ряду камерах устанавливаются доковые защитные экраны (экраны сборных шин). Габаритные размеры камеры существенно меньше габаритных размеров камер других серий, при этом высота кабельного отсека (зона E) обеспечивает удобство проведения работ с кабелем.

Из камер КСО собираются РУ, служащие для приёма и распределения электроэнергии. Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей камер КСО.

Каркас камер изготавливается из оцинкованной стали с применением технологии заклёпочных соединений, что значительно повышает прочность корпуса, улучшает внешний вид и антикоррозионные свойства изделия.

Внутри камеры размещена аппаратура главных цепей, на фасаде – панель управления вакуумного выключателя и привода разъединителя. Доступ к камере обеспечен через дверь, на которой имеется окно для обзора внутренней зоны. Дверь закрывается на замок.

В середине камеры за дверцей по фасаду имеется открытый с доков кораб, в котором прокладываются магистрали вспомогательных цепей, в нем имеется устройство, для выполнения ответвлений и ряды зажимов.

На камерах с фасадной стороны имеются сетчатые или сплошные смотровые окна для обзора внутренней части камеры. В камерах КСО имеется устройства для установки лампы внутреннего освещения (лампы накаливания 36 В), обеспечивающее возможность безопасной замены перегоревших ламп без снятия напряжения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Подп. и дата	Инв. № д-ла	Инв. №	Взам. инв. №	Инв. № д-ла	Подп. и дата	Инв. № подл.	Лист

На всех приводах заземляющих ножей, где не используются электромагнитные замки, устанавливаются механические устройства, позволяющие заблокировать привод навесным замком.

Все подлежащие заземлению аппараты внутри камер заземлены. Верхняя дверь, на которой установлены приборы вспомогательных цепей, заземлены гибким проводом. На фасаде камеры в нижней части имеется зажим заземления, предназначенный для присоединения к заземлённому корпусу элементов, временно подлежащих заземлению. Шины заземления (проводники) окрашены в чёрный цвет.

Верхняя дверь является панелью, на которой смонтирована схема вспомогательных цепей. На фасаде размещена аппаратура в основном с задним присоединением проводов (реле защиты, управления, сигнализации, приборы учёта и измерения).

Для двухрядного распределительного устройства из КСО изготавливают шинные мосты с разъединителями и без них. Проход между рядами камер предусматривается 2000, 2500 или 3000 мм.

Приводы разъединителей, размещаемых на шинном мосту, устанавливаются на торцевых панелях.

Шинный мост с разъединителями может быть установлен только на крайние камеры распределительного устройства (Приложение 2).

### 3.1. Шинные мосты

Шинные мосты камер КСО-2хх показаны в Приложении 2.

Шинные мосты представляют собой металлоконструкцию, с изоляторами, шинами и шинодержателями. Шинные мосты выполняются без разъединителей и с разъединителями для секционирования сборных шин. Шинные мосты изготавливаются на номинальный ток 630 или 1000 А в зависимости от заказа. В зависимости от конструктивной модификации камер, на которые устанавливаются шинные мосты, они изготавливаются с шириной 800 мм.

Панели с приводами разъединителей шинного моста обязательно монтируются крайними в ряду РУ (слева или справа).

Типовые размеры шинных мостов приведены в таблице 1. Возможно изготовление шинных мостов по размерам заказчика. Шинные мосты снизу и с боков имеют ограждение от случайного прикосновения к токоведущим шинам.

Таблица 1. Размеры шинных мостов

Расстояние между фасадами камер, мм
2000
2100
2200
2300
2500
2800
3000

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл.	Подп. и дата					Лист
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



## 5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ КСО-2хх

Релейная защита и автоматика присоединений КСО может быть выполнена с использованием как микропроцессорных, так и электромеханических устройств защиты и автоматики.

В камерах КСО могут использоваться практически любые микропроцессорные устройства защиты и автоматики (РС80М2, БМРЗ).

Цепи сигнализации обеспечивают:

- визуальный контроль аварийных отключений (МТЗ, таковая отсечка, газовая защита, АВР и др.) и предупреждающий контроль (перезрузка, замыкание на землю, газовая защита) осуществляемый указательными реле РЗУ-11 (ПРУ1);
- вывод на шинки центральной сигнализации сигнала аварийного отключения или предупреждающего сигнала;
- контроль положения выключателя «ВКЛЮЧЕНО» и «ОТКЛЮЧЕНО», а также предупреждение «СРАБОТАЛА ЗАЩИТА» обеспечивает световая сигнализация.

Токовые цепи защит, при применении электромеханических реле, обеспечивают:

- максимальную токовую защиту (РТ-40) с независимой выдержкой времени на реле времени РСВ13-18 с питанием от токовых цепей;
- токовую отсечку (РТ-40);
- защиту или сигнал от перегрузки (РТ-40);
- токовую отсечку и максимальную токовую защиту с зависимой выдержкой (РТ80, РС80).

Также могут быть обеспечены другие виды защит и автоматики:

- автоматический ввод резерва (АВР);
- защита минимального напряжения;
- защита от замыканий на землю;
- газовая защита; АПВ.

### 5.1. Системы оперативного питания

В зависимости от требований заказчика и особенностей подстанции возможно применение следующей системы:

- переменный ток напряжением 220 В, зависящая система питания от трансформаторов собственных нужд с реализацией АВР-0,4 кВ;
- постоянный ток напряжением 220 В с питанием, выпрямленным оперативным током.

### 5.2. Учет электроэнергии

В КСО имеется возможность применения средств измерения активной и реактивной энергии с целью организации технического и коммерческого учета.

Для организации учета в камерах КСО устанавливаются трехфазные счетчики активной и реактивной энергии трансформаторного включения с номинальным током 5 А и номинальным напряжением 3х57,5/100 В. Счетчики могут устанавливаться на фасадах камер или в отдельно стоящих шкафах учета.

При организации коммерческого учета применяются трансформаторы тока и напряжения, включенные в реестр средств измерений, а также предусматривается возможность пломбировки всех цепей учета: вторичных выводов трансформаторов тока, клемм счетчиков, клемм транзитных шин напряжения, выводов трансформаторов напряжения, автоматического выключателя шин напряжения цепей учета.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дцкл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
										8

## 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 2. Основные параметры и характеристики камер КСО-2хх

		Значение параметров КСО типоразмера		
		КСО-202, КСО-203, КСО-204, КСО-206, КСО-207, КСО-210	КСО-272, КСО-285, КСО-286	КСО-292, КСО-298, КСО-299
Наименование параметра				
1. Номинальное напряжение (линейное), кВ		6; 10	6; 10	6; 10
2. Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ		7,2; 12,0	7,2; 12,0	7,2; 12,0
3. Номинальный ток главных цепей (кроме камер КСО с выключателями нагрузки) при частоте 50 Гц, А		630; 1000	400; 630; 1000	400; 630; 1000
4. Номинальный ток главных цепей камер КСО с выключателями нагрузки при частоте 50 Гц, А		400; 630; 1000	400; 630; 1000	400; 630; 1000
5. Номинальный ток трансформаторов тока, А		от 50 до 1000		
6. Номинальный ток сборных шин, А		630; 1000		
7. Номинальный ток шинных мостов, А		630; 1000		
8. Номинальный ток отключения высоковольтного выключателя при частоте 50 Гц, А		20	20	20
9. Номинальный ток отключения выключателей нагрузки при частоте 50 Гц, А		400	400	400
10. Время протекания тока термической стойкости, с:				
1) для камер с вакуумным выключателем на 400 и 600 А		2	2	2
2) для камер с вакуумным выключателем на 1000 А		3	3	3
2) для камер с выключателями нагрузки		1	1	1
11. Номинальное напряжение вспомогательных цепей:				
1) цепи защиты, управления и сигнализации постоянного и переменного тока, В		220	220	220
2) цепи трансформаторов напряжения (защиты, измерения, учёта, АВР), В		100	100	100
3) цепи освещения внутри камер КСО, В		36	36	36
4) цепи трансформаторов собственных нужд, В		220	220	220
12. Ток электродинамической стойкости, кА		51	51	51
13. Ток термической стойкости, кА		20	20	20
14. Ток плавкой вставки силового предохранителя, А		до 100		
Подп. и дата				
Инв. № дцкл.				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				Лист
				9

## 7. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Таблица 3. Классификация исполнений камер КСО

Наименование показателей	Исполнение
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1	С нормальной изоляцией
Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей	С неизолированными шинами
Система сборных шин	С одной системой сборных шин
Условия обслуживания	С односторонним обслуживанием
Вид линейных высоковольтных вводов (подсоединений)	Кабельные и шинные
Степень защиты по ГОСТ 14254	- IP20 – для наружных оболочек фасада и боковых сторон - IP00 – для остальной части камер
Вид камер в зависимости от устанавливаемой аппаратуры	- Камеры КСО с выключателями нагрузки ВН-10, ВНА-10, ВНП-10, ВНПР-10, ВНВР-10. - Камера КСО с трансформаторами напряжения НОМ-6(10), НОЛ.08-6(10), НАМИ-6(10), НАМИТ-6(10), НТМИ-6(10) и с антирезонансной группой ЭХЗНОЛ-6(10). - Камера КСО с разъединителями РВ, РВЗ, на 630-1000 А с приводами ПР-10. - Камеры КСО с высоковольтными вакуумными выключателями ВБСК-10, ВВ/TEL-10, ВВТ-10 "БРИЗ". - Камеры КСО с кабельными сборками. - Камеры КСО с разрядниками или ОПН на напряжение 6-10 кВ.

**В комплект поставки камер КСО-2хх, осуществляемой по опросным листам, входят:**

- камеры КСО в количестве и в номенклатуре согласно опросному листу.
- сборные шины – в количестве согласно опросному листу (если они оговорены в заказе);
- шинный мост в количестве согласно опросному листу (если они оговорены в заказе);
- электрические схемы главных цепей;
- эксплуатационная документация и паспорта на комплектующую аппаратуру;
- руководство по эксплуатации камер;
- монтажные материалы и принадлежности по нормам предприятия изготовителя;
- паспорт на комплект камер КСО, входящих в комплект;
- ключи для замков дверей на каждую камеру.

Эксплуатационные документы поставляются в одном экземпляре.

Камеры КСО выполняются:

- по схемам главных цепей, приведённых в Приложении 3;
- по типовым схемам вспомогательных цепей.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл.	Подп. и дата						Лист
						10				
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	



## 8.2 Монтаж камер КСО. Места строповки

Монтаж рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

1. Проверить правильность установки закладных частей под монтаж ячеек по параллельности, уровню и линейным размерам. Проверить уклоны отделки стен;

2. Установить крайнюю камеру подстанции, после проверки правильности ее установки по уклону и высоте приступить к установке следующей камеры и т.д. В случае непопадания ряда камер в зазор стен РУ и необходимости исправления строительной части, рекомендуется демонтировать две крайние установленные ячейки и принять меры к непопаданию пыли и строительного мусора в ячейки, находящиеся в РУ. В крайних ячейках, если зазор со стороны стены не превышает 50 мм, доковые панели могут не устанавливаться.

Если в комплект поставки входит шинный мост с разъединителями (Приложение 2), то необходимо установить и закрепить доковые панели камеры.

3. После установки и предварительной выверки ряда камер по уклону и высоте производится скрепление их между собой посредством болтов. Для устранения перекосов допускается применение стальных прокладок толщиной не более 3–4 мм. Перекосы камер более 2 мм на метр как по фасаду, так и по глубине не допускаются.

4. После окончания регулировки произвести закрепление камер путем приварки их к закладным металлическим частям и к заземляющей магистрали;

Рекомендуется относительно стен РУ ячейки установить таким образом, чтобы предотвратить доступ к задней неогражденной стороне камер КСО.

Конструкция камер не предусматривает специальных коушей для строповки. Захват ячейки производится гибкими стропами "в обхват" со стороны дна и доков. Места строповки обозначены специальными знаками. При проведении погрузочно-разгрузочных работ руководствоваться требованиями ГОСТ 12.3.009.

После установки камер производятся следующие монтажные работы:

1. Установка и крепление отдельно поставляемых сборных шин и шинных отпаек, при этом необходимо соблюдать соответствие расцветки шин;

2. Крепление кабелей и проверка расстояния от кабельных наконечников до корпуса камер (не менее 120 мм) или друг от друга (не менее 130 мм);

3. Соединение по магистрали вторичных цепей автоматики, защиты и сигнализации ячеек;

4. Установка предохранителей;

5. Установка снятых при транспортировке аппаратов, блок-замков, присоединение заземляющих перемычек.

При размещении камер необходимо выдерживать расстояния, регламентируемые ПУЭ и указанные в таблице 4.

**Таблица 4. Расстояния, регламентируемые ПУЭ, при установке камер КСО**

Параметр	Значение
Расстояние от фасада камеры до стены при однорядном исполнении (ширина коридора обслуживания), мм, не менее	1500
Расстояние между фасадами камер при двухрядном исполнении, мм, не менее	2000
Расстояние между фасадами камер при двухрядном исполнении и при длине коридора обслуживания до 7000 мм, мм, не менее	1800
Расстояние от уровня закладных до потолка/до балок РУ:	
– без шинных мостов	3450/2950
– при установке с шинными мостами без разъединителей	3700/3200
– при установке с шинными мостами с разъединителями	3985/3485

Инд. № подл.	Подп. и дата	Инд. № дцкл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
										12







## 9.2 Периодический осмотр

Периодический осмотр необходимо проводить не реже одного раза в год. При периодическом осмотре необходимо проверять:

- состояние помещения в части исправности дверей, ограждений, замков, отопления, освещения, вентиляции;
- отсутствие животных и птиц;
- наличие средств пожаротушения;
- наличие электрозащитных средств;
- состояние проводников заземления;
- состояние световой индикации;
- состояние изоляционных деталей;
- наличие смазки на трущихся поверхностях деталей и сборочных единиц;
- состояние всех механических систем, тяг и механизмов блокировок;
- наличие коррозии;
- наличие "коронирования" и разрядов по поверхности изоляции;
- нагрев токоведущих частей и контактных соединений;
- наличие повышенного шума и вибрации;
- наличие утечек масла из кабельных разделок и маслонаполненных аппаратов;
- показания приборов, равномерность загрузки фаз.

Результаты осмотра должны заноситься в журнал.

Все обнаруженные при периодических осмотрах неисправности должны быть устранены при внеочередном текущем ремонте. Допускается совмещение текущего ремонта с капитальным.

## 9.3 Текущий ремонт

При текущем ремонте необходимо производить:

- проверку качества затяжки болтовых соединений, в т.ч. разборных контактных соединений главных цепей;
- проверку заземлений, при необходимости произвести ремонт с заменой деталей, вышедших из строя;
- проверку работы механизмов блокировок и смазку трущихся поверхностей деталей и сборочных единиц;
- проверку целостности и очистку всех изоляционных деталей от пыли и грязи;
- проверку целостности и очистку опорных изоляторов от пыли и грязи;
- проверку и текущий ремонт комплектующей аппаратуры, устанавливаемой в камерах. Ремонт производить по инструкции по эксплуатации на соответствующую аппаратуру.

## 9.4 Средний и капитальный ремонт

При среднем и капитальном ремонте необходимо производить:

- проверку коммутационного аппарата главной цепи в соответствии с руководством по эксплуатации на коммутационный аппарат;
- проверку и ремонт разборных контактных соединений главной цепи;
- проверку работы разъединителей и заземляющих ножей в соответствии с руководством по эксплуатации;
- ремонт механизмов блокировок с заменой неисправных деталей и сборочных единиц;
- сборку ремонтируемых сборочных единиц камеры КСО и проверку качества затяжки болтовых соединений, в т.ч. разборных контактных соединений главной цепи;
- средний или капитальный ремонты комплектующей аппаратуры по инструкциям на эту аппаратуру;

Сроки текущих, средних и капитальных ремонтов устанавливаются местными инструкциями в зависимости от условий эксплуатации камер КСО.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист



## 12. ХРАНЕНИЕ

Условия хранения камер КСО в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

Камеры КСО необходимо хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, в кирпичных, бетонных, металлических с теплоизоляцией и других хранилищах).

Температура воздуха от минус 40 С до плюс 40 С. Относительная влажность воздуха должна быть не более 98% при температуре 25 С.

При хранении камеры должны быть защищены от запыления и попадания влаги.

Металлические неокрашенные части покрываются консервационной смазкой ЦИАТИМ.

## 13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Полный установленный срок службы шкафа КСО не менее 25 лет (при условии проведения технического обслуживания и замены аппаратов, выработавших свой ресурс).

Ресурсы и сроки службы комплектующих изделий, входящих в состав шкафов КСО, определяются эксплуатационной документацией на эти изделия.

Изготовитель гарантирует соответствие камер КСО ТУ 3414-001-61299444-2009 при соблюдении потребителями условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения в соответствии с руководством по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию и не более 3 лет со дня отгрузки КСО с предприятия-изготовителя.

### **ВНИМАНИЕ!**


#### **Гарантийные обязательства прекращаются:**

- при истечении гарантийного срока эксплуатации;
- при истечении гарантийного срока эксплуатации, если камера КСО не введена в эксплуатацию до его истечения;
- при нарушении условий или правил хранения, транспортирования или эксплуатации;
- при внесении изменений в конструкцию камер, не согласованных с заводом-изготовителем.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## Общий вид камер КСО-2хх



\* - использовать с уменьшенным габаритом для ячеек ввода и отходящих линии по требованию заказчика.

Конструктивно камера КСО разделена на четыре зоны:

- высоковольтная зона А;
- кабельная зона В;
- низковольтная зона (релейный отсек) С;
- зона сборных шин D.



- 1 - шинный разъединитель РВЗ;
- 2 - заземляющий нож ЗН;
- 3 - защитный экран;
- 4 - трансформатор тока;
- 5 - разъединитель РВЗ;
- 6 - блок РЗА;
- 7 - вакуумный выключатель;
- 8 - приводы разъединителей;
- 9 - световая сигнализация;
- 10 - трансформатор нулевой последовательности ТЗ/М.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дцкл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (продолжение)

## Общий вид камер КСО-2хх



\* - использовать с уменьшенным габаритом для ячеек ввода и отходящих линии по требованию заказчика.

**Конструктивно камера КСО разделена на четыре зоны:**

- высоковольтная зона А;
- кабельная зона В;
- низковольтная зона (релейный отсек) С;
- зона сборных шин D.


- 1 - сборные шины;
- 2 - шинный разъединитель РВЗ;
- 3 - защитный экран;
- 4 - опорный изолятор;
- 5 - высоковольтный предохранитель;
- 6 - трансформатор тока З-ЗНОЛ;
- 7 - разъединитель РВЗ;
- 8 - заземляющий нож ЗН;
- 9 - приводы разъединителей.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дцкл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (продолжение)

## Общий вид камер КСО-2хх



\* – использовать с уменьшенным габаритом для ячеек ввода и отходящих линии по требованию заказчика.

Конструктивно камера КСО разделена на четыре зоны:

- высоковольтная зона А;
- кабельная зона В;
- низковольтная зона (релейный отсек) С;
- зона сборных шин D.



- 1 – счетчик электроэнергии;
- 2 – выключатель нагрузки ВНВР;
- 3 – защитный экран;
- 4 – трансформатор тока;
- 5 – опорный изолятор.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дцкл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (продолжение)

## Привод разъединителя шинных мостов камер КСО-2хх




\* – использовать с уменьшенным габаритом для ячеек привода разъединителя по требованию заказчика.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дцкл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (продолжение)

## Панель заземления сборных шин камер КСО-2хх



\* - использовать с уменьшенным забаритом для ячеек привода разъединителя по требованию заказчика.

- 1 - разъединитель 3Н;
- 2 - опорный изолятор;
- 3 - сборные шины;
- 4 - привод заземляющего ножа.




Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дцкл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл.	Подп. и дата

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

**Шинный мост с разъединителем камер КСО-2хх**



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Лист
24

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл.	Подп. и дата

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (продолжение)**

**Шинный мост без разъединителей камер КСО-2хх**









**Шинные мосты**



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

## Схемы главных цепей КСО-2хх




Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дцкл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (продолжение)

## Схемы главных цепей КСО-2хх





8.1ВВ-600  
8.1ВВ-1000  
Ввод  
Отходящая  
линия




13-400 ТН  
Трансформатор  
напряжения с  
заземлением  
сборных шин

ШМ  
(2000, 2100,  
2200, 2300,  
2500, 2800,  
3000мм)  
Шинный мост





9-600  
9-1000  
Отходящая  
линия




14-400 ТН  
Трансформатор  
напряжения


ШМР  
(2000, 2100,  
2200, 2300,  
2500, 2800,  
3000мм)  
Шинный мост  
с разъеди-  
нителями




10-600  
10-1000  
Отходящая  
линия



15-400 ТСН  
Трансформатор  
собственных  
нужд



12-600 ТН  
Трансфор-  
матор  
напряжения  
с кабельной  
сборкой



22-600  
22-1000  
Кабельная  
сборка

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дцкл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл.	Подп. и дата

№	Зпрашваемыя даныя		1	2	3	4	5	6	7
1	Порядкавы номер камеры РУ								
2	Номинальное напряжение КСО, кВ								
3	Номинальный ток сборных шин, А								
4	Схема главных цепей								
5	Назначение камеры								
6	Номенклатурное обозначение камеры								
7	Номер схемы вспомогательных цепей								
8	Род тока вспомогательных цепей								
9	Выключатель, тип, ток, напряжение								
10	Тип блока управления выключателя								
11	Трансформатор собственных нужд, тип								
12	Трансформатор тока, тип, класс точности								
13	Трансформатор напряжения, тип								
14	Шинный разъединитель								
15	Линейный разъединитель								
16	Тип предохранителя, ток плавкой вставки								
17	Тип и количество трансформаторов тока нулевой последовательности								
18	Расстояние от вык до нагрузки, м								
19	Тип отходящей линии (кабель/воздух)								
20	Тип нагрузки (двигатель, тр-р)								
21	Наличие кабельного прямока (да или нет)								
22	Тип счетчиков								
23	Наличие коммерческого учета (да или нет)								
24	Реле	33Н							
25	предущее	ТО							
26	уточнения	МТЗ							
27		Отсечка							
<b>В комплект поставки включить (кол-во):</b>									
1	Торцевая панель	шт.	Наименование объекта						
2	Экран сборных шин левый	шт.							
3	Экран сборных шин правый	шт.	Наименование заказчика						
4	Шинный мост (растоян. м/д фасадами _____ мм)	шт.	и его адрес						
5	Шинный мост с разъединителями	шт.	Проектная организация						
6	без РВЗ	шт.	и её адрес						



# ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № д-ц-кл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Таблица порядка подачи испытательного напряжения при проверке электрической прочности изоляции главной цепи камер КСО напряжением 42 кВ

Конструктивное исполнение камеры КСО	Положение выключателя	Положение разъединителя	Положение заземлителя, заземляющих ножей	Состояние корпуса камеры КСО	Подача напряжения						
					Сборные шины			Выводы шин для кабельных подключений			
					A	B	C	A	B	C	
С выключателем вакуумным, с разъединителем, заземлителем	Включен	Включен	Отключено	Заземлен	⊥	+	⊥	-	-	-	-
	Включен	Включен	Отключено	Заземлен	+	⊥	+	-	-	-	-
	Включен	Включен	Отключено	Заземлен	+	+	+	-	-	-	-
С разъединителем	Отключен	Включен	Отключено	Заземлен	+	+	+	⊥	⊥	⊥	⊥
	—	Включен	Отключено	Заземлен	⊥	+	⊥	-	-	-	-
	—	Включен	Отключено	Заземлен	+	⊥	+	-	-	-	-

+ - заземлено.  
 ⊥ - подано напряжение.